

# ■ 重要なお知らせ

2018年6月吉日

## オイルチェンジャーに関するお詫びとお知らせ

平素より当社製品をご愛用いただき、誠に有難うございます。

このたび、当社 2015年に発売を開始した初期の“**オイルチェンジャー5.5L 付属品 抽出ノズル**”の一部に、材質不具合による破損を生じる恐れがあることが判明致しました。

つきましては、お客様により安心してご使用いただくため、お手持ちのオイルチェンジャー抽出ノズルが対象となるかご確認をお願い申し上げます。**※エンジンオイル抽出用 6mm ノズルのみ対象になります。**

対象製品（抽出ノズル）につきましては、ご使用を中止していただき、パルスター（株）お客様コールセンターまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。当社にて検査済みの抽出ノズルと無償交換致します。

お客様には、大変ご迷惑おかけいたしますことを謹んでお詫び申し上げます。

パルスター株式会社

### ◆ 対象商品

商品名	管理品番	メーカー名	JANコード
オイルチェンジャー 5.5 L	470054	パルスター	4989115091478

### ◆ 商品名および対象物の確認方法

**化粧箱** **本体** **対象物（付属品）**



付属の  
**6mm抽出ノズルが対象**

**<不具合内容>**  
材質が硬化し、  
折れやすくなっている。  
(ノズルが黄色に変色している)

正常品の抽出ノズルは  
透明白色

### ◆ ご連絡先

パルスター株式会社 お客様コールセンター 電話番号 0120-992-188

受付時間：午前 8:30～午後 17:30（12:00～13:00、土日祝祭日及び弊社の休日を除く）